




n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>14 CP</b>	<b>PARCO DELL'ACQUEDOTTO</b>	STRUTTURA PUBBLICA
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="495 855 1048 914">foto 1. particolare dell'accesso ad un'area pavimentata, attrezzata con sedute</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="342 1217 1200 1313">L'accesso al parco e alle aree pavimentate attrezzate con sedute non presenta alcun ostacolo. La pavimentazione è perlopiù omogenea e priva di soluzioni di continuità né dislivelli.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>15 CP</b>	<b>MONTE DEI PASCHI</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="495 895 1046 927">foto 1. particolare della rampa di accesso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'ingresso alla banca è opportunamente dotato di rampa.	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>16 CP</b>	<b>CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA</b>	STRUTTURAPRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="488 1002 1055 1034">foto 1,2. particolare delle rampe di accesso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'ingresso alla banca è opportunamente dotato di rampa.	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo	
<b>17 CP</b>	<b>CAMPO DI PALLACANESTRO</b>	STRUTTURA PUBBLICA	
CAPOLUOGO	 <p>foto 1. particolare dell'ingresso</p>		
	accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
	Accessibile	Il campo risulta accessibile dal piazzale asfaltato antistante.	Aldilà del cancello d'ingresso il percorso sterrato merita una manutenzione più accurata e costante nel tempo, affinché non venga invaso dall'erba circostante e possa essere accessibile anche da parte di persone in condizione di disabilità.
	Accessibile con assistenza		
Non accessibile			

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>18 CP</b>	<b>SCUOLE ELEMENTARI</b>	STRUTTURA PUBBLICA
<b>CAPOLUOGO</b>	<div data-bbox="544 288 996 630" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="432 635 1111 662">foto 1. particolare dell'accesso su Via Dante Alighieri</p> <div data-bbox="544 703 996 1045" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="499 1050 1043 1077">foto 2. particolare delle rampe di accesso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="342 1209 1200 1332">L'ingresso è opportunamente dotato di rampa. Anche l'accesso su Via Dante Alighieri è facilitato dalla opportuna sagomatura dei marciapiedi che annulla il dislivello tra le due quote di calpestio.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>19 CP</b>	<b>ASILO MARIA AUSILIATRICE</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="528 1007 1012 1034">foto 1, 2. viste generali della facciata</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'ingresso è opportunamente dotato di rampa.	
Accessibile con assistenza	All'altezza dell'ingresso accessibile il marciapiede è protetto per un tratto da paratie, rese ben visibili da una accesa colorazione arancio, atte a costituire una barriera di sicurezza al momento del transito dei bimbi.	Sarebbe opportuno sagomare il marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.
Non accessibile	Anche l'accesso dalla strada è facilitato dalla opportuna sagomatura dei marciapiedi che annulla il dislivello tra le due quote di calpestio, sebbene in posizione un poco distante rispetto all'ingresso.	

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>20 CP</b>	<b>BANCA DI PESCIA - CREDITO COOPERATIVO</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p>foto 1. particolare del portone d'ingresso</p>  <p>foto 2. particolare delle pavimentazioni del piazzale e della rampa d'accesso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'accesso all'ingresso è opportunamente dotato di rampa. Anche il passaggio tra il parcheggio e il piazzale antistante la banca non presenta discontinuità né ostacoli per una corretta fruizione dello spazio.	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>22 CP</b>	<b>PARCO DELLA 167</b>	STRUTTURA PUBBLICA
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="443 855 1099 884">foto 1. particolare dell'accesso da via Don Minzoni</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="340 1214 1200 1310">L'agevole accesso al parco è garantito dalla presenza di un sistema di rampe e di percorsi connettivi che servono anche le abitazioni della 167 che si affacciano sul parco.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		



n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>23 CP</b>	<b>CENTRO CIVICO</b>	STRUTTURA PUBBLICA
<b>CAPOLUOGO</b>	 <p data-bbox="573 624 967 651">foto 1. particolare dell'ingresso</p>  <p data-bbox="488 1023 1055 1050">foto 2. vista del percorso di accesso esterno</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="342 1214 1198 1310">Risultano accessibili sia l'accesso dall'esterno sia l'area interna alla proprietà, grazie alla presenza di spiazzi e percorsi opportunamente dimensionati e pavimentati.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>24 CP</b>	<b>PARCO CADUTI DI KABUL</b>	STRUTTURA PUBBLICA
<b>CAPOLUOGO</b>	<div data-bbox="544 280 996 619" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="360 624 1182 651">foto 1. visione generale del parco e del marciapiede antistante</p> <div data-bbox="544 687 996 1026" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="456 1031 1088 1058">foto 2. vista del parco dal parcheggio antistante</p>	<div data-bbox="1285 280 2042 1042" data-label="Image"> </div>
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
<b>Accessibile</b>	<p data-bbox="342 1203 1200 1299">Il marciapiede esterno al parco risulta opportunamente sagomato; il parcheggio antistante è dotato dello stallo riservato alle persone disabili.</p>	<p data-bbox="1227 1203 2101 1299">Mancano percorsi interni al parco che permettano a tutti i cittadini di fruire di questo spazio pubblico agevolmente e in piena autonomia.</p>
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		