





n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>2 CP</b>	<b>CIMITERO</b>	STRUTTURA PUBBLICA
<b>CAPOLUOGO</b>	<div data-bbox="544 292 994 632" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="510 635 1028 663" data-label="Caption"> <p>foto 1. particolare di una rampa interna</p> </div> <div data-bbox="544 699 994 1038" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="371 1042 1167 1070" data-label="Caption"> <p>foto 2. ingresso con particolare dello stallone riservato ai disabili</p> </div>	<div data-bbox="1285 288 2040 1050" data-label="Image"> </div>
accessibilit	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p>La struttura risulta completamente accessibile. Non ci sono variazioni di quota in corrispondenza degli ingressi; le pavimentazioni sono complanari e omogenee; all'interno i dislivelli vengono superati mediante opportune rampe.</p> <p>I parcheggi immediatamente adiacenti al cimitero sono dotati degli stalli riservati alle persone disabili.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>1 CP</b>	<b>MISERICORDIA</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
<b>CAPOLUOGO</b>	 <p data-bbox="568 858 972 887">foto 1. ingresso su via Garibaldi</p>	
accessibilit	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="340 1214 1200 1310">I due gradini che superano il dislivello tra la quota stradale e il piano di calpestio interno rendono l'ingresso dell'edificio non accessibile.</p>	<p data-bbox="1223 1198 2101 1294">Sarebbe sufficiente allestire una rampa o un sistema di rampe che superassero il dislivello attualmente presente tra il piano della strada e quello di calpestio dell'edificio.</p>
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3 CP</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">CAPOLUOGO</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">PARCO PERTINI / STRUTTURE PER EVENTI</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p data-bbox="526 587 1012 619">foto 1. parcheggio antistante il parco</p>  <p data-bbox="571 994 967 1026">foto 2. strutture fisse per eventi</p> </div>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PUBBLICA</p> 
	accessibilit	Descrizione
Accessibile	<p>Il parcheggio immediatamente adiacente al parco è opportunamente dotato degli stalli riservati alle persone disabili, ma mancano un percorso specifico e un attraversamento ad esso legati.</p> <p>L'assenza di un accesso facilitato e di percorsi interni impedisce l'ottimale fruizione del parco.</p>	<p>Al posto riservato ai disabili dovrebbero essere associati un percorso specifico e un attraversamento.</p> <p>Il parco dovrebbe essere dotato di percorsi dall'andamento omogeneo e di dimensioni adeguate; alle attrezzature all'interno del parco, destinate ad eventi occasionali, dovrebbero essere associati opportuni accessi facilitati.</p>
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>4 CP</b>	<b>PUBBLICA ASSISTENZA</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
<b>CAPOLUOGO</b>	<div data-bbox="544 284 994 624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="398 628 1144 655">foto 1. particolare della rampa di accesso dalla Via Turati</p> <div data-bbox="544 692 994 1032" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="371 1037 1171 1064">foto 2. particolare della rampa in corrispondenza dell'ingresso</p>	
accessibilit	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="338 1182 1200 1342">La struttura, di recente esecuzione, risulta completamente accessibile, munita delle opportune rampe di accesso all'altezza degli ingressi, distinte anche cromaticamente dalla pavimentazione del piazzale; le pavimentazioni sono complanari e omogenee.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>5 CP</b>	<b>FARMACIA</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="568 858 976 887">foto 1. ingresso su Via Garibaldi</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="342 1150 1200 1209">L'ingresso presenta un gradino impossibile da superare autonomamente da parte di persone con difficoltà motorie.</p> <p data-bbox="342 1214 1200 1342">Davanti alla farmacia c'è un posto riservato ai veicoli di persone disabili, ma la presenza di un dislivello tra la quota strada e la quota del marciapiede ostacola la possibilità di muoversi in autonomia da parte di persone disabili.</p>	<p data-bbox="1225 1118 2101 1241">Si rende necessaria l'eliminazione del gradino tra la quota del marciapiede e quella interna alla farmacia, operazione peraltro resa facilitata dal fatto che si tratta di un ingresso rientrato rispetto alla facciata dell'edificio.</p> <p data-bbox="1225 1246 2101 1374">Per quanto riguarda il parcheggio, all'altezza o in prossimità dello stallo riservato alle persone disabili, occorre adeguare il marciapiede in modo tale da eliminare il dislivello esistente con la quota strada.</p>
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		



n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>6 CP</b>	<b>CREDEM</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="573 858 967 887">foto 1. particolare dell'ingresso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="342 1225 1198 1286">L'ingresso della banca risulta rialzato rispetto alla quota della strada di un dislivello attualmente superato da due gradini.</p>	<p data-bbox="1225 1158 2101 1353">Si rende necessario l'allestimento di una rampa o un sistema di rampe per superare il dislivello attualmente presente tra il piano della strada e quello di calpestio dell'edificio. L'intervento si presenta peraltro facilitato dal fatto che l'ingresso della banca si affaccia non direttamente sulla strada, bensì sulla porzione di Piazza Mazzini, attualmente adibita a parcheggio.</p>
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>7 CP</b>	<b>CIRCOLO PARROCCHIALE</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="506 852 1034 880">foto 1. accesso dal piazzale della chiesa</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="340 1158 1200 1350">L'accesso ai locali del circolo parrocchiale non presenta alcun ostacolo. Sia l'ingresso alla corte esterna, accessibile dal piazzale della chiesa tramite un cancello, sia quello ai locali veri e propri, che si affacciano sulla corte mediante un porticato, non presentano né dislivelli né disomogeneità di pavimentazione che possano creare alcuna difficoltà ai fruitori.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		


n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>8 CP</b>	<b>CHIESA SANTA MARIA DELLA NEVE</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="454 852 1088 911">foto 1. particolare della rampa in corrispondenza dell'ingresso all'altezza del transetto</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'ingresso sul transetto è dotato di una rampa di accesso.	
Accessibile con assistenza	Il piazzale della chiesa presenta una pavimentazione perlopiù omogenea, ma nella parte comunemente occupata dalle macchine a mo' di parcheggio e dunque sottoposta maggiormente ad usura, si notano alcune zone in cui la pavimentazione presenta visibili lacune e discontinuità.	Sarebbe opportuno dotare di una ringhiera la rampa di accesso, in modo tale da aumentare la sicurezza della fruizione.
Non accessibile		Il piazzale della chiesa, nella parte comunemente utilizzata a parcheggio, necessita di una manutenzione più accurata.



n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>9 CP</b>	<b>SEDE DEL COMUNE</b>	STRUTTURA PUBBLICA
<b>CAPOLUOGO</b>	 <p data-bbox="405 794 1137 855">foto 1. particolare della rampa di accesso foto 2. particolare dello stallo riservato ai disabili</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="340 1174 1200 1334">L'ingresso accessibile è quello in corrispondenza della parte nuova, recentemente realizzata. L'accesso all'ingresso è opportunamente dotato di rampa; sul piazzale antistante è predisposto come da legge un posto riservato alle persone disabili.</p>	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>10 CP</b>	<b>POSTE</b>	STRUTTURA PUBBLICA
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="501 852 1039 880">foto 1. particolare della rampa d'ingresso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'accesso all'ingresso è opportunamente dotato di rampa.	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>11 CP</b>	<b>SCUOLE MEDIE "GIACOMO LEOPARDI"/ PALESTRA COMUNALE</b>	STRUTTURA PUBBLICA
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="461 627 1079 655">foto 1. particolare dello stallo riservato ai disabili</p>  <p data-bbox="497 1042 1043 1070">foto 2. particolare della rampa di accesso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	<p data-bbox="340 1166 1202 1227">L'accesso all'ingresso da Via del Fiume è opportunamente dotato di rampa.</p> <p data-bbox="340 1230 1202 1361">Davanti alle scuole c'è un posto riservato ai veicoli di persone disabili, ma la presenza di un dislivello tra la quota strada e la quota del marciapiede impedisce una fruizione autonoma da parte di persone colpite da particolari disabilità motorie.</p>	<p data-bbox="1225 1198 2101 1329">Per quanto riguarda il parcheggio, all'altezza o in prossimità dello stallo riservato alle persone disabili, occorre adeguare il marciapiede in modo tale da eliminare il dislivello esistente con la quota strada.</p>
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>12 CP</b>	<b>XENODOCHIO</b>	STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO
CAPOLUOGO	 <p data-bbox="495 855 1043 884">foto 1. particolare della rampa di accesso</p>	
accessibilità	Descrizione	Interventi migliorativi del grado di accessibilità
Accessibile	L'accesso all'ingresso è opportunamente dotato di rampa.	
Accessibile con assistenza		
Non accessibile		

n.d'ordine	titolo	Struttura pubblica/struttura privata di interesse collettivo
<b>13 CP</b>	<b>PUBBLICA ASSISTENZA</b>	<b>STRUTTURA PRIVATA DI INTERESSE COLLETTIVO</b>
CAPOLUOGO	 <p>foto 1. particolare dell'ingresso</p>	
	<p>accessibilità</p> <p>Descrizione</p>	<p>Interventi migliorativi del grado di accessibilità</p>
<p>Accessibile</p> <p>Accessibile con assistenza</p> <p>Non accessibile</p>	<p>Si tratta della sede storica della Pubblica Assistenza, che verrà a breve inglobata nell'edificio della nuova Biblioteca Comunale. L'ingresso su Via Vittorio Veneto è caratterizzato dalla presenza di due gradini.</p>	<p>Limitandosi a considerare la sola sede della Misericordia (e dando per certo che il nuovo progetto della Biblioteca ottempererà a tutte le misure necessarie all'adeguamento alla legge in materia di accessibilità), sarebbe sufficiente allestire una rampa o un sistema di rampe che superassero il dislivello attualmente presente tra il piano della strada e quello di calpestio dell'edificio.</p>

